



# Instrucciones de uso

## Aplicar únicamente como aquí se especifica:

El barniz blanco base opaca es un barniz de alta calidad para el uso sobre prácticamente cualquier superficie oscura y ha sido diseñado para ser combinado con el Barniz Transparente.

## Preparación antes de su uso:

Agitar bien durante 1 minuto.

Asegúrese de que la superficie a recubrir está seca, limpia y libre de grasa.

Si la aplicación es sobre una superficie pulida y brillante aplicar primero el Barniz Adherente.

## Instrucciones de uso:

Aplicar a temperatura ambiente.

Para obtener los mejores resultados pulverizar a una distancia de aproximadamente unos 250 mm con ligeras pasadas. Alternar verticalmente y horizontalmente.

Dejar secar al aire durante 5 minutos y a continuación, aplicar el Barniz Transparente.

Secar al horno a 160° durante 15-20 minutos.

Cobertura de aproximadamente 2 m<sup>2</sup>.

## Seguridad:

Recipiente a presión.

Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C.

No perforar, ni quemar, incluso después de su uso.

No rociar sobre llamas ni cuerpos incandescentes.

Irrita los ojos.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar.

No respirar los vapores.

Evitar el contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un doctor.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.